TECHNISCHES MERKBLATT

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Deutschland
Telefon: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

SprayTEC

Kupfer-Spray

400 ml

Art. Nr. 235040

Produktdaten

Beschreibung / Verwendungszweck

SprayTec Kupfer-Spray ist ein Hochtemperatur-Schmierstoff mit trennaktiven Metallpigmenten (-30° C bis + 1100° C), der über eine sehr gute Haftkraft, hohe Wasser-, Druck- und Korrosionsbeständigkeit verfügt. SprayTec Kupfer-Spray zeichnet sich durch eine hervorragende Hitzebeständigkeit und extreme Kriechfähigkeit aus und verhindert Rost sowie das Festbrennen oder Festfressen von Metallteilen. Das Produkt stoppt dauerhaft Quietsch- und Pfeifgeräusche.
Auch im häuslichen und Freizeitbereich einsetzbar.

Eigenschaften

- Schmiermittel für thermisch hoch belastete Gleitstellen
- Verhindert Quietsch- und Pfeifgeräusche an Bremsen
- Stoppt Festbrennen, Festfressen von Schrauben und Gewindeverbindungen
- Sehr gute Haftkraft
- Hohe Wasser- und Druckbeständigkeit
- Sehr gute Korrosionsbeständigkeit
- Hält hohen Temperaturen stand
- Ausgestattet mit Kupferpigmenten
- Sprühröhrchen am Sprühkopf ermöglicht punktgenaues Sprühen

Untergrund

Für alle Gleitstellen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind wie Scheibenbremsen, Bremsklotzrückseiten, Führungen, Federn, Bremsbackenbolzen, Zündkerzengewinde, Zylinderkopfschrauben, Auspuffverbindungsstücken und Auspuffschrauben, Batterieklemmen usw.
Auch im häuslichen und Freizeitbereich einsetzbar, z.B. bei Schrauben, Gewindeverbindungen, Scharnieren, Schlössern, Schiebern und Führungen.

Verarbeitung

Schutzmaßnahmen

Persönliche Schutzausrüstung tragen.
(Handschuhe/Schutzbrille)
Nähere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Schütteln

Dose vor Gebrauch ca. 30 Sekunden gründlich schütteln.

Probesprühen-Farbtonprüfen



Probesprühen

Spritzabstand



15 cm - 20 cm
Dose möglichst senkrecht halten.

Verarbeitungsbedingungen

Optimale Verarbeitung bei 18° C - 25° C.
Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein.

Lackieraufbau

Zu behandelnde Flächen müssen sauber, trocken, fett- und rostfrei sein.
Gegebenenfalls Oberflächen vorab reinigen.
Kupfer-Spray in benötigter Menge auftragen.

Arbeitsende



Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil komplett leersprühen.

Ergänzende Hinweise

Lagerstabilität



Die Dose ist Aufrecht stehend, trocken und geschützt vor chemischen und mechanischen Einflüssen zwischen 15 - 25° C zu lagern und zu transportieren. Die Sicherheitshinweise auf der Dose sowie alle gesetzlichen Bestimmungen des Lagerortes sind zu beachten.

Entsorgung

Die restentleerten Spraydosen sind als Wertstoff zu entsorgen. Dosen mit ausgehärtetem Material sind als Sonderabfall zu entsorgen.

Anmerkung

Vor der Anwendung sind die Sicherheitshinweise stets sorgfältig zu lesen und zu beachten.

Die Inhalte in diesem Technischen Datenblatt wurden mit größter Sorgfalt erstellt und entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie dienen dem Anwender als anwendungstechnische Information und stellen keine Garantie bestimmter Eigenschaften dar. Die Angaben sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für Ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Sie befreien den Anwender bei der Verarbeitung nicht, unsere Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigte Verwendung eigenverantwortlich selbst zu prüfen. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Unsere Marken und Patente sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns vor, die Inhalte der Informationen ohne vorherige Ankündigung zu jeder Zeit zu aktualisieren, zu ändern und zu ergänzen.