Ficha Téchnica

Distributed in

The United States of America:
by Peter Kwasny Inc.
62-64 Enter Lane
Islandia, NY 11749

Canada:
Peter Kwasny Spraypaint Canada Inc.
40 University Avenue, Suite 904
Toronto, ON. M5J 1T1

Toll free North America
Phone: 1-844-426-6330 / Fax: 1-866-226-6434
order@kwasny.us / service@kwasny.us
www.spraymax.com

SprayMax®

2K 2 IN 1 HEADLIGHT CLEAR

Art. Nr. 3684068

Producto

Descripción/ Propósito

SprayMax® Epecial 2K Capa Transparente es un protector de recubrimiento para lentes de policarbonato adecuado para arreglar rasguños, amarillez o faros con niebla. Cristal transparente, fácil de aplicar, viene en un tamaño de 250 ml. Resistencia al medio ambiente y para el uso diario. Aumenta la protección contra la luz ultravioleta, agua salada, el lavado de autos, etc. aumenta la visibilidad nocturna.

Propiedades

- Producto especial para la preparación de faros recubiertos con laca transparente.
- Proporciona resistencia duradera a los rayos UV y climae.
- Protección contra daños físicos (astillas de piedra)

Base de Material

Resinas acrílicas de dos componentes
Activador: isocianatos alifáticos

Color

Brillo Transparente

Nivel de brillo

92 ± 4 unidades de brillo a un ángulo de medición de 20°

Contenido de Sólidos

58 % del peso de la pintura diluida

EPA Categoria de Recubrimiento	Productos de recubrimientos transparentes (CCP) Límite PWR 1.50
CARB Regla de Categoria de Recubrimiento en Aerosol	Recubrimiento de dos componentes (TCC) Límite PWR 1.20

Superficie

Preparación de la superficie:

paso a paso Pretratamiento de los faros

1. Limpie la superficie con agua y jabón y secar la superficie
2. Rocíar y secar con un removedor de grasa y cera SprayMax 3680094
3. Enmascarar el área alrededor de los faros.
   Nota: evitar cualquier rociado excesivo en el vehículo Lijado de faros.
4. Lije manualmente o con una lijadora mecánica, lije la superficie de los lentes con el papel de lija menos agresivo (seco o húmedo) trabajando hacia un P 1000.

NOTA IMPORTANTE:

Limpiar y secar entre los cambios de arena del papel de lija con SprayMax Wax & Grease Remover y secar.

5. Lijado final de la lente, manual o mecánico con P 3000 húmedo.

Preparación final de la lente antes de la aplicación 3684068 2K capa transparente.

6. Limpie y seque la lente con SprayMax Wax & Grease Remover 3680094.
7. Primera aplicación de capa transparente: rocíe una capa ligera y deje que se seque, seguido de una segunda capa.

Nota: Usar en un área bien ventilada

Aplicación

Medidas de proteción

Usar equipo de protección personal (respirador/ guantes/gafas protectoras)
Para mas información, ver la ficha de seguridad.

Sacudir

Antes de activar, sacudir el bote a fondo por unos 2 minutos de cuando escuche las bolillas de mezclar.

Colocar el botón rojo



Remover el botón rojo de la tapa. Voltear el bote a 180 grados y colorar el boton rojo sobre el alfijer.

Presionar el boton rojo



Voltear el bote y colocar en una superficie firme. Presionar aplicación óptima rojo sobre el alfiler con la palma de la mano hasta escuchar un clickdentro.

Sacudir

Despues de activar, sacudir nuevamente a fondo por 2 minutos, hasta escuchar las bolas de mezclar dentro del bote.

Pulverizar para probar



Después de agitar la lata, pruebe el rociado y verifique compatibilidad con la superficie y el color.

Distancia de pulverización



6 - 8 inches / 15 - 20 cm

Pases de pulverización

Espesor de la película seca 1.6 mil (40 µm) (aproximadamente 2 aplicaciones de aerosol) Aplique una fina capa de pulverización de construcción de película, retírela y vuelva a aplicar otra capa de pulverización de construcción de película para lograr una superficie lisa.

Tiempo de apagado



Inflamación entre capas: aprox. 10 min entre cada capa de aerosol

Condición de procesamiento

Aplicación óptima en 64° F - 77° F (18° C - 25° C) y una humedad relativa de 40 - 60 %

Secado



Secado no adherente del polvo: 15 - 20 min

Secado al tacto: 3 h

Listo para pulir: durante la noche

Los valores indicados se refieren a las condiciones de procesamiento mencionadas anteriormente.
El nivel de sequedad se determina según DIN 53150.

Secado posible por infrarrojo, observar la descripción del equipo 10 min final flash apagado;
después de 25 - 30 minutos a 140° F / 60° C de la temperatura del objeto

Continuar/seguir

Puede ser pulido durante la noche a temperatura ambiente o 30 minutos a 140° F / 60° C

Pot life



Aprox. 8 horas a una temperatura ambiente de 68° F (20° C) y una humedad relativa de aprox. 40 - 50 %. El tiempo de procesamiento depende de la temperaturaambiente. Las temperaturas más altas reducen la vida útil, las temperaturas más bajas la prolongan.

Terminar



Despues de pintar, voltear el bote y rociar hasta que la válvula quede libre de residuo.

Observaciones adicionales

Vida útil



36 Meses (sin activar)
El periodo de uso se refiere a un bote sin usar el cual esta almacenado a una temperatura adecuada de 68° F / 20° C y humedad relativa a menos de 60%.
El bote debe ser almacenado y transportado en posicion vertical y en lugar seco en el cual este protejido contra químicos e influencia mecánica.
La informacion de seguridad en el bote y toda disposicion legal aplicable para el lugar de almacenamiento deben ser observados.

Disposición

El bote se de desechar completamente vacio y en un sistema de reciclaje. Los botes con material seco y duro se deben desechar de forma especial.

Nota

Solamente para uso profesional.
Identificación, ver ficha de datos de segurida

El contenido en esta ficha técnica se proporciona de buena fe y se considera precisa a la fecha de entrada en vigencia aquí señalada. Se provee al usuario con información especifica de aplicación sin comprometerse en ciertas propiedades. La información no es vinculante, no aceptamos responsabilidad por su integridad, completamiento y exactitud. No liberan al usuario de su deber a revisar lo apropiado de nuestro producto para un propósito previsto. Las precauciones deben ser imprimidas en la etiqueta. Ser respetada. Nuestras marcas y patentes son protejidos por el copyright. Todos los derechos reservados. Nosotros reservamos el derecho a actualizar o suplementar el contenido de la información sin notificar previamente.