# Fiche Technique

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Allemagne
Téléphone: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

**SprayMax®**

**Aérosol de contrôle finition 1K**

**400 ml**

**Art. Nr. 680099**

## Informations produit

**Description / utilisation**

Aérosol de contrôle optimal pour la finition entre les différentes opérations de ponçage, polissage, etc. Élimine les résidus huileux et cireux du vernis et rend ainsi visibles les marques de ponçage restantes et les défauts de polissage.

**Propriétés**

- Élimine les résidus huileux et cireux du vernis
- Supprime les marques de ponçage restantes
- Utilisation facile et rapide
- Réduit considérablement les opérations de finition

**Composition**

Mélanges d'eau et de solvants

**Taux de COV (UE)**

584 g/l

## Supports

Vernis ou peinture d finition (poçée ou polie)

## Application

**Protections**

Porter un équipement de protection individuelle. (masque de protection / gants / lunettes de protection). Pour plus de détails, se reporter à la fiche de données de sécurité.

**Secouer**

Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes à compter du bruit clair des billes mélangeuse.

**Distance de pulvérisation**



15 cm - 20 cm

**Application**

Pulvériser une fine couche sur la surface polie puis essuyer immédiatement avec un chiffon sec, propre et doux (ne pas laisser sécher).
Si les marques de ponçage ou les hologrammes deviennent visibles, une autre phase de polissage est requise. Répétez la procédure décrite jusqu'à l'obtention d'un résultat de polissage optimal.

**Conditions d'utilisation**

L'application est optimale entre 18 et 25° C et en présence d'un taux humidité de l'air compris entre 40 à 60 %.

**Après usage**



Après utilisation, retourner l'aérosol et purger la valve.

## Conditions de stockage

**Stabilité au stockage**



24 Mois
La durée de conservation indiquée s'applique à un aérosol inutilisé entreposé correctement entre 15 et 25° C en présence d'une humidité relative de l'air non supérieure à 60 %. L'aérosol doit être stocké et transporté debout, au sec et à l'abri des agressions chimiques et mécaniques. Respecter les consignes de sécurité indiquées sur l'aérosol ainsi que toutes les dispositions légales applicables au lieu de stockage.

**Traitement des déchêts**

Éliminer les aérosols vides en les mettant au rebut dans les déchets spéciaux à recycler.

**Remarque**

Utilisation réservée aux professionnels.
Se reporter à la fiche des données de sécurité.

Les contenus de la présente fiche de données techniques ont été élaborés avec le plus grand soin et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Il s'agit de conseils techniques d'application à l'attention de l'utilisateur et ne constituent aucune garantie quant à d'éventuelles propriétés particulières des produits. Les indications sont données à titre indicatif et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Ils n'exemptent pas l'utilisateur de sa responsabilité autonome de tester l'aptitude de nos produits à l'utilisation prévue pendant l'application. Observer les mises en garde indiquées sur les étiquettes des produits. Nos marques et brevets sont protégés par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Nous nous réservons la possibilité d'actualiser, de modifier et de compléter les contenus des informations sans préavis à tout moment.