Fiche Technique

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Allemagne
Téléphone: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

SprayMax®

Nautisme

Peinture de finition 2K PUR bleue

400 ml

Art. Nr. 688013

Informations produit

Description / utilisation	Peinture de finition 2K spéciale nautisme de qualité supérieure idéale pour la protection des zones situées au-dessus de la ligne de flottaison et résistante au sel et au UV.
Composition	Polyuréthane bi-composant (Diole) Catalyseur: isocyanate aromatique
Coloris	Bleu
Finition	Brillante
Taux de COV (UE)	636 g/l

Supports

Fer apprêté avec l'Apprêt anti-corrosion époxy 2K Spraymax nautisme et le Primaire surfaceur époxy 2K Spraymax nautisme.
Acier apprêté avec l'Apprêt anti-corrosion époxy 2K Spraymax nautisme et le Primaire surfaceur époxy 2K Spraymax nautisme.
Fonte apprêtée avec l'Apprêt anti-corrosion époxy 2K Spraymax nautisme et le Primaire surfaceur époxy 2K Spraymax nautisme.
Zinc / acier zingué apprêté avec l'Apprêt anti-corrosion époxy 2K Spraymax nautisme et le Primaire surfaceur époxy 2K Spraymax nautisme.

Aluminium apprêté avec l'Apprêt anti-corrosion époxy 2K Spraymax nautisme et le Primaire surfaceur époxy 2K Spraymax nautisme.
Métaux non ferreux apprêtés avec l'Apprêt anti-corrosion époxy 2K Spraymax nautisme.
Matières synthétiques apprêtées avec le Primaire surfaceur époxy 2K Spraymax nautisme.
Supports en polyester apprêtées avec le Primaire surfaceur époxy 2K Spraymax nautisme.
Peintures industrielles ou anciennes (nettoyées et poncées) apprêtées l'Apprêt anti-corrosion époxy 2K Spraymax nautisme et le Primaire surfaceur époxy 2K Spraymax nautisme.
Bois / MDF / panneaux de fibres dures (nettoyés et poncés) préparés avec des produits adéquats.
Le support doit être exempt de traces de graisse, de poussières, sec et complètement décapé.

Application

Protections

Porter un équipement de protection individuelle. (masque de protection / gants / lunettes de protection). Pour plus de détails, se reporter à la fiche de données de sécurité.

Secouer

Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes à compter du bruit clair des billes mélangeuse.

Positionner le percuteur



Retirer le percuteur rouge du capuchon. Tourner l'aérosol à 180° et placer le percuteur sur la tige si-tuée à la base de l'aérosol.

Déclencher



Placer l'aérosol muni du capuchon sur un support fixe, tête en haut. Appuyer à fond avec la main sur le percuteur rouge.

Secouer

Après le déclenchement, bien agiter l'aérosol à nouveau durant 2 minutes à compter du bruit clair des billes mélangeuse.

Test produit



Faire un test de pulvérisation et vérifier la compatibilité du produit avec le support

Distance de pulvérisation



10 cm - 20 cm

Application

Épaisseur après séchage: 80 - 120 µm
(env. 2 - 3 applications)

Désolvatation



Temps de sèchage: env. 10 - 15 minutes entre l'application des couches.

Conditions d'utilisation

L'application est optimale entre 18 et 25° C et en présence d'un taux humidité de l'air compris entre 40 à 60 %.

Pouvoir couvrant



env. 0,3 m² à env. 75 µm
Épaisseur de film sec

Séchage



Hors poussières TG1: 1,5 heures
Sec au toucher TG3: 6 - 8 heures
Manipulable: 24 h (polissable),
sec à coeur après 7 jours.
Les valeurs indiquées se rapportent aux conditions d'application ci-dessus. Le degré de séchage a été déterminé selon DIN 53150.

Recouvrable

Polir (polissage grossier et fin) les résidus de poussières/ les brouillards de pulvérisations avec du papier à poncer P 1000 - 4000

Durée de vie en pot



Env. 8 heures à une température ambiante de 20° C et en présence d'une humidité relative de l'air de 40 à 50 %. La durée de vie en pot dépend de la température ambiante. Des températures plus

élevées impliquent une durée de vie en pot plus courte et des températures plus basses impliquent une durée plus longue.
Température mini. d'utilisation 15° C, maxi. 35° C.

Après usage



Après utilisation, retourner l'aérosol et purger la valve.

Conditions de stockage

Remarques importantes

Attendre 7 jours environ avant la mise à l'eau.

Stabilité au stockage



36 mois (catalyse non déclenchée)
La durée de conservation indiquée s'applique à un aérosol inutilisé entreposé correctement entre 15 et 25 °C en présence d'une humidité relative de l'air non supérieure à 60 %. L'aérosol doit être stocké et transporté debout, au sec et à l'abri des agressions chimiques et mécaniques. Respecter les consignes de sécurité indiquées sur l'aérosol ainsi que toutes les dispositions légales applicables au lieu de stockage.

Traitement des déchêts

Éliminer les aérosols vides en les mettant au rebut dans les déchets spéciaux à recycler.

Remarque

Utilisation réservée aux professionnels.
Se reporter à la fiche des données de sécurité.

Les contenus de la présente fiche de données techniques ont été élaborés avec le plus grand soin et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Il s'agit de conseils techniques d'application à l'attention de l'utilisateur et ne constituent aucune garantie quant à d'éventuelles propriétés particulières des produits. Les indications sont données à titre indicatif et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Ils n'exemptent pas l'utilisateur de sa responsabilité autonome de tester l'aptitude de nos produits à l'utilisation prévue pendant l'application. Observer les mises en garde indiquées sur les étiquettes des produits. Nos marques et brevets sont protégés par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Nous nous réservons la possibilité d'actualiser, de modifier et de compléter les contenus des informations sans préavis à tout moment.