

The United States of America:
Peter Kwasny Inc.
62-64 Enter Lane,
Islandia, NY 11749

Distributed in

Canada by
Peter Kwasny Spraypaint Canada Inc.
2275 Lakeshore Blvd. West, Suite 530
Toronto, ON. M8V 3Y3

Toll free North America
Phone: 1-844-426-6330 / Fax: 1-866-226-6434
order@kwasny.us / service@kwasny.us
www.spraymax.com

SprayMax®
2K Barniz transparente el satin
322 g NET WT. 11.4 oz
Art. Nr. 3680067



Producto

Descripción/ Propósito

Capa transparente 2K disponible en dos niveles de brillo (mate y satinado). Desarrollado para el proceso de reparación de daños pequeños o pintura completa de piezas de montaje.

Propiedades

- Secado muy rápido
- Excelente flujo
- Mayor resistencia química y a la intemperie
- Unidades de brillo a 85°:
mate 12 ± 3 / satinado 40 ± 3

Base de Material

Resinas acrílicas de dos componentes
Activador: isocianatos alifáticos

Nivel de brillo

Semi mate,
40 ± 3 unidades de brillo a un ángulo de medición de 85°
75 ± 3 unidades de brillo a un ángulo de medición de 65° en capas base completamente secas

Contenido de Sólidos

35 % del peso de la pintura diluida

EPA Categoría de Recubrimiento

Productos de recubrimientos transparentes (CCP)

Límite PWR 1.50

CARB Regla de Categoría de Recubrimiento en Aerosol

Recubrimiento de dos componentes (TCC)

Límite PWR 1.20

Superficie

Sistemas de capa base a base de solvente y agua, capas de pintura viejas secadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante (limpias y lijadas).

Aplicación


Medidas de protección



Usar equipo de protección personal (respirador/ guantes/gafas protectoras)


Para mas información, ver la ficha de seguridad.

Sacudir




Antes de activar, sacudir el bote a fondo por unos 2 minutos de cuando escuche las bolillas de mezclar.

Colocar el botón rojo




Remover el botón rojo de la tapa. Voltear el bote a 180 grados y colorar el boton rojo sobre el alfiler.

Presionar el boton rojo




Voltear el bote y colocar en una superficie firme. Presionar aplicación óptima rojo sobre el alfiler con la palma de la mano hasta escuchar un clickdentro.

Sacudir




Despues de activar, sacudir nuevamente a fondo por 2 minutos, hasta escuchar las bolas de mezclar dentro del bote.

Pulverizar para probar




Despues de sacudir el bote a fondo for 2 minutos, Prueba de compatibility con la superficie.

Distancia de pulverización




6 - 8 inches / 15 - 20 cm

Pases de pulverización



Espesor de la película seca 1.6 mil (40 μm)
(aproximadamente 1 - 2 aplicaciones de aerosol)

Tiempo de apagado




Inflamación entre capas:
aprox. 10 - 15 min entre cada capa de aerosol

Condición de procesamiento




Aplicación óptima en 64° F - 77° F (18° C - 25° C)
y una humedad relativa de 40 - 50 %

Cobertura



aprox. 5.4 - 8.1 pies cuadrados (0.5 - 0.75 m^2) /
aerosol con un espesor de película seca aprox. de
1.2 - 2.0 micrones (30 - 50 μm)

Secado




Secado no adherente del polvo: 12 min
Secado al tacto: 80 min
Listo para pulir: NO PULIR (esto causará un brillo no
deseado de la superficie)




Posible secado por infrarrojos , respete el manual
técnico Secado forzado 60 min a 140° F, 10 minutos
de tiempo de secado antes del secado forzado
Secado por infrarrojos 15 min

Pot life



Aprox. 48 horas a una temperatura ambiente de
68° F (20° C) y una humedad relativa de aprox.
40 - 50 %. El tiempo de procesamiento depende de
la temperatura ambiente. Las temperaturas más
altas reducen la vida útil, las temperaturas más
bajas la prolongan.


Terminar



Después de pintar, voltear el bote y rociar hasta que
la válvula quede libre de residuo.

Observaciones adicionales

Vida útil



36 Meses (sin activar)

El periodo de uso se refiere a un bote sin usar el cual esta almacenado a una temperatura adecuada de 68° F / 20° C y humedad relativa a menos de 60%.

El bote debe ser almacenado y transportado en posicion vertical y en lugar seco en el cual este protegido contra químicos e influencia mecánica.

La informacion de seguridad en el bote y toda disposicion legal aplicable para el lugar de almacenamiento deben ser observados.

Disposición



El bote se de desechar completamente vacio y en un sistema de reciclaje. Los botes con material seco y duro se deben desechar de forma especial.

Nota

Solamente para uso profesional.

Identificación, ver ficha de datos de seguridad

El contenido en esta ficha técnica se proporciona de buena fe y se considera precisa a la fecha de entrada en vigencia aquí señalada. Se provee al usuario con información específica de aplicación sin comprometerse en ciertas propiedades. La información no es vinculante, no aceptamos responsabilidad por su integridad, completamiento y exactitud. No liberan al usuario de su deber a revisar lo apropiado de nuestro producto para un propósito previsto. Las precauciones deben ser imprimidas en la etiqueta. Ser respetada. Nuestras marcas y patentes son protegidos por el copyright. Todos los derechos reservados. Nosotros reservamos el derecho a actualizar o suplementar el contenido de la información sin notificar previamente.